# PROTOKOLL ÜBER DIE SITZUNG

# DES BAU- UND WEGEAUSSCHUSSES RATHJENSDORF

- öffentlich -

Sitzung:

vom 17. September 2014

im Dörpshuus Gemeinde Rotensdörp in Theresienhof

von 18:00 Uhr bis 20:05 Uhr

**Unterbrechung:** 

entfällt

Gesetzliche Mitgliederzahl: 7

Für diese Sitzung enthalten die Seiten 1 bis 4 Verhandlungsniederschriften und Beschlüsse mit den Ifd. Nr. 1 bis 8.

### Anwesend:

a) Stimmberechtigt:

GV Klaus Belgraver

als Vorsitzender und Protokollführer

GV Christoph Herden

GV Reiner Hilberling

GV Andreas Sieh

BM Wilhelm-Ernst Bünning

BM Kay Jodda

b) nicht stimmberechtigt:

Protokollführung:

s. o. unter stimmberechtigt

BGM Uwe Koch, GV Hartmut Borchert, GV'in Dr. Katy Daegling

Es fehlten: BM André Treimer

Die Mitglieder des Bau- und Wegeausschusses Rathjensdorf waren durch Einladung vom 01.09.2014 zu Mittwoch, 17. September 2014 um 18:00 Uhr unter Mitteilung der Tagesordnung eingeladen worden.

Der Vorsitzende stellte bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die ordnungsgemäße Ladung keine Einwände erhoben wurden.

Der Ausschuss war nach Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Tag, Zeit und Ort der Sitzung waren öffentlich bekannt gegeben worden.

- öffentlich -

### VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT UND BESCHLUSS

Т	'ag	29	Λľ	'n	n	11	n	σ	٠
.1.	az	CO	VΙ	u	ш	u	ш	ᅩ	٠

- 1. Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
- 2. Niederschrift vom 02. Oktober 2013
  - öffentlicher und nichtöffentlicher Teil -
- 3. Baumwurzeln
- 4. Wanderweg
- 5. Bänke (Reduzierung / Instandsetzung)
- 6. Verkehrssicherung (Bäume / Äste)
- 7. Beleuchtung Bushäuschen
- 8. Anfragen

Nach Verlesung der Tagesordnung wurden folgende Einwände erhoben bzw. Ergänzungen und Dringlichkeitsanträge eingebracht:

keine

Die Verhandlungen fanden in öffentlicher Sitzung statt.

### VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT UND BESCHLUSS

Die Anwesenden treffen sich um 18:00 Uhr am Dörpshuus. Gemeinsam werden die durch Baumwurzeln verursachten Schäden an der Alten Dorfstraße in Rathjensdorf von den Grundstücken 2 a und 17 a sowie beim "Hahn" in Augenschein genommen. Anschließend wird der mögliche Verlauf eines Wanderweges erörtert.

### TOP 1

# Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende stellt die ordnungsgemäße Einberufung der Sitzung und die Beschlussfähigkeit fest.

### TOP 2

# Niederschrift vom 02. Oktober 2013 - öffentlicher und nichtöffentlicher Teil -

Die Niederschrift vom 02. Oktober 2013 wird genehmigt.

### TOP 3

# **Baumwurzeln**

Die Firma Bredfeldt soll ein Angebot zur Behebung der Straßenschäden und zur Bankettenbefestigung (siehe TOP 8) abgeben.

Zuständigkeit: BGM Uwe Koch, GV Klaus Belgraver

### TOP 4

### Wanderweg

Die Zustimmung der Grundstückseigentümer soll geklärt werden.

Zuständigkeit: BGM Uwe Koch

### TOP 5

### Bänke (Reduzierung / Instandsetzung)

Die Arbeiten sollen gemäß der dem Protokolle anliegenden Liste ausgeführt werden.

Zuständigkeit: BGM Uwe Koch, GV Klaus Belgraver

### TOP 6

### Verkehrssicherung (Bäume / Äste)

Die Verkehrssicherungsmaßnahmen werden durchgeführt. Ein Angebot wird eingeholt.

Zuständigkeit: GV'in Dr. Katy Daegling, GV Klaus Belgraver

### **TOP 7**

### Beleuchtung Bushäuschen

Die Kosten für eine 12VDC/LED-Beleuchtung werden ermittelt.

Zuständigkeit: GV Klaus Belgraver

# VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT UND BESCHLUSS

# **TOP 8**

# **Anfragen**

- BGM Uwe Koch berichtet über diverse Vorgänge.
- Die Firma Bredfeldt soll auch Bankettenbefestigung anbieten (siehe TOP 3).
- Das Futterhäuschen im Schulwald wird demontiert und entsorgt.

# VORSITZENDER UND PROTOKOLLFÜHRER

Klaus Belgraver

**Anlagen zum Protokoll:** 

zu TOP 5: Liste der zu erledigenden Arbeiten

# Instandsetzung / -haltung Bänke

Bank Nr.	Position	Bauweise	Bemerkungen
	Lange Reihe, zwischen Spoprtplatz und Wald	Holz auf Stahl	Imprägnieren
2	Rathjensdorf, gegenüber Alte Schule	Holz auf U- Profil auf Beton	Holz auf U- Imprägnieren, Profil provisorisch befestigen, wenn das Holz emeuert werden Profil auf Beton muss auch die Profile wieder richtig befestigen. Material: 2/Nageldübel 10x160
3	Wanderweg Rathjensdorf - Trammer See, Aussichtspunkt	Holz	Imprägnieren, Lehne lose. Material: 2/Spax 5x70
4	Wanderweg Rathjensdorf - Trammer See, Holz auf U-an Gas-Trasse	Holz auf U- Profil auf Holz	Imprägnieren, Holz erneuern. Material: 5/Brett15x200x3, 20/Schlossschrauben 8x50, Muttern und Scheiben
5	Wanderweg Rathjensdorf - Trammer See, Holz am Knick	Holz	Abbauen, Teile für Bank 6 verwenden
9	Wanderweg Rathjensdorf - Trammer See, bei der Treppe	Holz	Imprägnieren,
7	Rathjensdorf, beim Hahn	Mahagoni auf Beton	Holz im Winter geschützt lagern. Neigung der Sitzfläche prüfen.
8	Rathjensdorf, beim Hahn	Mahagoni auf Beton	Holz im Winter geschützt lagern. Neigung der Sitzfläche prüfen.
6	Rathjensdorf, im Schulwald	Eiche	Imprägnieren, im Winter geschützt lagern
10	Rathjensdorf, am Schulwald, beim Mühlstein	Holz auf U- Profil auf Beton	Imprägnieren, 1 Brett erneuern. Material: 1/Brett19x200x3, 4/Maschinenschrauben M5x3,5, Gewindebohrer M5
11	Rathjensdorf, am Schulwald, mittlere Bank	Holz auf U- Profil auf Beton	Abbauen einschl. Papierkorb. Teile für Bank 13 verwenden.
12	Rathjensdorf, am Schlwald, beim Ehrenmal	Holz auf U- Profil auf Beton	Imprägnieren,
13	Rathjensdorf, auf Verkehrsinsel Rixdorfer Redder	Holz auf U- Profil auf Beton	Mit Teilen der Bank 11 sanieren.
14	Rathjensdorfer Weg, an der Steigung	Holz auf Stahl	Imprägnieren,
15	Rathjensdorfer Weg, an der Gas-Station	Holz	Abbauen (ersatzlos)
16	Theresienhof, Spielplatz	Holz	Imprägnieren,

# Instandsetzung / -haltung Bänke

17	17 Im Moor	Eiche	Imprägnieren, Proppen vergießen, Material: ???
18	Neutramm, Schöne Aussicht	Holz	Kein Gemeindeeigentum
19		Holz	Imprägnieren, Füße von Bank 11 (prüfen, ob möglich)
20	Trammer See, Badewiese	Holz	Imprägnieren, bald erneuern, nachschrauben: 4/Spax5x60
21	Trammer See, am Ufer	Holz	Imprägnieren, Füße aus Kindergartm (prüfen) sonst Angebot
22		Holz	Ersetzen durch Bank 22
23		Holz auf Stahl	Holz auf Stahl Abbauen, auf Postion Bank 22 aufbauen
	0.000		